

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa,  
thay thế vật tư thiết bị thang máy

Kính gửi: Quý đơn vị.

Bệnh viện Quân y 17/ Cục Hậu cần - Kỹ thuật/ Quân khu 5 đang có nhu cầu Sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị thang máy khối nhà Nội tổng hợp, khối nhà Ngoại tổng hợp của Bệnh viện. Kính đề nghị các Quý đơn vị có khả năng sửa chữa, thay thế vật tư thang máy với các nội dung cụ thể như sau:

1/ Phạm vi, nội dung cung cấp:

| Stt | Nội dung công việc                                                                                                           | Thiết bị thay thế                                                        | Thương hiệu/<br>Xuất xứ | Đvt | Số<br>lượng |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|
| A   | <b>Sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị thang máy<br/>PL1/PACIFIC/05SO/1600KG/60M/P.<br/>Đ/C: Khối nhà: Khoa nội tổng hợp.</b> |                                                                          |                         |     |             |
| 1   | Thay thế mới bộ mã hóa vòng quay động cơ thang máy.                                                                          | Bộ mã hóa vòng quay ENCODER                                              | Trung Quốc              | Bộ  | 01          |
| 2   | Thay thế mới quạt thông gió cabin thang máy.                                                                                 | Quạt nóc cabin 25w FB-9B (Quạt nóc cabin thang máy loại, 220v-50hz, 25W) | Trung Quốc              | Cái | 02          |
| 3   | Thay thế mới bo hiển thị tầng.                                                                                               | Bảng mạch hiển thị tầng thang máy MCTC-HCB-H                             | Trung Quốc              | Cái | 01          |
| 4   | Thay thế mới Guốc (shoes) dẫn hướng cabin thang máy.                                                                         | Guốc dẫn hướng 16mm OX-29B                                               | Trung Quốc              | Cái | 04          |
| B   | <b>Sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị thang máy<br/>PL2/PACIFIC/05SO/1600KG/60M/P.<br/>Đ/C: Khối nhà: Khoa nội tổng hợp.</b> |                                                                          |                         |     |             |

|   |                                                                                                                                        |                                                                                                    |                     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 1 | Thay thế biến tần điều khiển chính của thang máy.                                                                                      | Biến tần điều khiển Monarch NICE 3000 Công suất 15kW.                                              | Trung Quốc          | Bộ  | 01  |
| C | <b>Sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị thang máy</b><br><b>PL5/FUJI/05CO/630KG/60M/P.</b><br><b>Đ/C: Khối nhà: Khoa ngoại tổng hợp.</b> |                                                                                                    |                     |     |     |
| 1 | Thay thế mới hệ điều khiển thang máy.                                                                                                  | Tủ điều khiển dùng cho thang máy NICE-CB-B AL2-4F11(Black)                                         | Monarch/ Hàn Quốc   | Cái | 01  |
| 2 | Thay thế mới máy kéo thang máy công suất 5,2kW. 800kg, 1m/s                                                                            | Máy kéo thang máy FJK2-B02; 5.2kW; 800kg; 1m/s                                                     | Fuji/ Hàn Quốc      | Cái | 01  |
| 3 | Thay thế cáp tải phi 10 chuyên dụng dùng cho thang máy.                                                                                | Cáp thép 8XS19+FC10MM GRADE Dual (HQ)-Line Metal                                                   | Hàn Quốc            | Met | 250 |
| 4 | Thay thế cáp tải cho bộ giạt thắng cơ (GOV) phi 8 chuyên dụng dùng cho thang máy.                                                      | Cáp thép 8XS19+FC8MM GRADE E(HQ)-Line Metal                                                        | Hàn Quốc            | Met | 55  |
| 5 | Bộ cứu hộ tự động ARD dùng cho thang máy.                                                                                              | Bộ tích điện ARD dùng để cấp điện và điều khiển trong trường hợp mất điện MCTC-ARDC-0P8-32A-INT-VN | Monarch/ Trung Quốc | Cái | 01  |

2/ Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá

3/ Thời điểm nộp báo giá: trước ngày 25/11/2025

4/ Các yêu cầu khác:

- Đơn giá phải bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí có liên quan
- Thời gian thực hiện: 01-02 tuần kể từ khi hợp đồng được ký kết
- Nhà thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu, và có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

5/ Báo giá được gửi theo địa chỉ: Ban Hậu cần-Bệnh viện Quân y 17 - Cục Hậu cần - Kỹ thuật - Quân khu 5, số 02 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Hòa Cường - Thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Quân y 17 kính mời các Quý đơn vị có khả năng sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị thang máy khối nhà Nội tổng hợp, khối nhà Ngoại tổng hợp như nội dung nêu trên tham gia chào và gửi báo giá cho Bệnh viện để Bệnh viện thực hiện xét duyệt và sửa chữa theo quy định.

Trân trọng cảm ơn ././.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HC, Q04.



**GIÁM ĐỐC**



**Thượng tá Huỳnh Đức Bắc**